



- ① Универсальный зажим
② Держатель для установки стика в воздуховоде
③ Зонд D 12 мм. Сенсор влажности защищен быстрым поворотным колпачком зонда. При защитный колпачок закрыт.
④ Поворотная головка. Удобна при мониторинге показаний на дисплее.

Ввод в эксплуатацию
Удалите защитную плёнку с дисплея.

Включение

On Нажмите кнопку:




Тестовая индикация




Текущие показания

Изменение отображения параметров

On Нажимайте кнопку последовательно:



Температура



Точка росы



Влажность

Выключение

On Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.

Выбор единиц измерения °C/°F

On После включения прибора нажмите и удерживайте кнопку On, пока не завершится тестовая индикация. Прибор перейдет в режим конфигурации меню. Нажмите кнопку снова для выбора единицы измерения °C или °F. Подождите 2 секунды перед тем, как нажать кнопку, пока выбранная единица измерения не будет применена системой.

Технические характеристики

Применение: Краткосрочные измерения
Диапазон измерения: 5 до 95 %ОВ / 0 до +50°C /
-20 до +50 °C тр
+32 до +122 °F/-4 до +122 °F тр
Разрешение: 0.1 %ОВ / 0.1 °C / 0.1 °F
Погрешность: (Погрешность системы при 25 °C/
+77 °F) ±3 %ОВ / ±0.5°C/±0.9 °F
Параметры: %ОВ, °C, °F
Температура окр. среды: 0 до +50°C/32 до +122 °F
Температура хранения: -20 до +70°C/-4 до +160 °F
Тип батареи: 3 x AAA
Ресурс батареи: Приблиз. 1000 ч
Зонд: D 12 мм/0.472"
Длина: 125 мм/4.92
Гарантия: 2 года
Требования ЕС: 2004/108/ЕЕС

Ознакомьтесь перед началом использования

- Соблюдайте диапазоны измерений сенсора
- Не превышайте максимальную рабочую температуру и температуру хранения (не подвергайте измерительный прибор воздействию прямых солнечных лучей)!
- Ненадлежащее использование влечет за собой прекращение действия гарантии.

Замена батарей



Необходимо заменить батареи, если на дисплее появился индикатор .

✓ Выключите прибор.

1 Откройте крышку отсека для батарей.

2 Извлеките разряженные батареи и вставьте 3 новых типа AAA. Соблюдайте полярность!

3 Закройте крышку отсека для батарей.

Функция автоматического отключения



Если инструмент находится в режиме простоя более 5 минут, происходит его автоматическое отключение.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

DE.C.31.010.A № 46117/1

Срок действия до 13 апреля 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Измерители комбинированные Testo 605, Testo 625, Testo 635, Testo 645,
Testo 650

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма "Testo SE & Co. KGaA", Германия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 17740-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП РТ 1540-2011

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Свидетельство об утверждении типа переоформлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2016 г. № 1842

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С.Голубев

12 2016 г.

Серия СИ

№ 026125

Срок действия до 01 марта 2022 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01 марта 2017 г. № 394

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С. Голубев

" 13 " 03 2017 г.